

ELASTO-PLAST

Influence des paramètres d'impression en FDM sur des élastomères commerciaux

Invloed van FDM-afdrukparameters op commerciële elastomeren

23.10.18



Cofinanciering

met de steun van
west-vlaanderen
de gedreven provincie



Wallonie



AGENTSCHAP
INNOVEREN &
ONDERNEMEN

Contexte Verband

Elastomères
Elastomeren

 **MateriaNova**
MATERIALS R&D CENTRE

KU LEUVEN

kulak

 **Université
de Lille**


**UNIVERSITÉ
DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE**



IMT Lille Douai
École Mines-Télécom
IMT-Université de Lille

Modification
Verandering

Synthèse
Synthese



Impression 3D
3D printen



Développement industriel
Industriële ontwikkeling

Contexte Verband

Impression 3D ?
3D printen ?






Fabrication additive
Additieve productie



Fabrication soustractive
Subtractieve productie

Contexte Verband

Les étapes De stappen



1) CAO
1) CAD

2) Fichier découpé
2) Knip bestand


3) Impression 3D
3) 3D printen⁴

Contexte

Verband

Le procédé par dépôt de fil fondu


Het proces door gesmolten draad af te zetten



Contexte Verband

Les avantages De voordelen

Forme architecturée Gearchiveerde vorm



Imprimante 3D ANET A6 DIY Kit à assembler - Win, Mac, Linux
Imprimante 3D | Matériel: Aluminium Taille d'impression: 220 * 220 * 250mm
Taille de la machine: 390 * 470 * 390mm Diamètre d...

120€¹⁵ 183,45
63€ d'économie

Ajouter



Machines peu coûteuses Voordelige machines


Personnalisation Personalisatie

Contexte Verband

Les inconvénients De nadelen



Petites séries
Kleine series



Qualité des pièces
Kwaliteit van onderdelen



Nombre limité de matériaux
Beperkt aantal materialen




Optimisation des paramètres / Utilisation des élastomères
Optimalisatie van parameters / Gebruik van elastomeren

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen

Les paramètres Instellingen

Vitesse / Snelheid




Température de buse / Nozzle temperature



Température de plateau / Lade temperature

Epaisseur / Dikte

Débit d'entrée / Invoerstroom



Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen

Matériels et Méthodes Materialen en methoden




PLA



TPU



Flex45
(copolyester)



↳ Géométrie / Geometrie
Prorosité / Poreusheid




↳ Propriétés mécaniques
Mechanische eigenschappen

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen


Influence de la vitesse Invloed van snelheid

PLA




15 mm/s

TPU




15 mm/s

Flex45



15 mm/s




V = 15 mm/s

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen


Influence de la température de buse Invloed van de spuitmondtemperatuur

PLA




230 °C

TPU




250 °C

Flex45



240 °C




Dépendant du polymère
Afhankelijk van het polymeer

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen


Influence de la température de plateau Invloed van de platformtemperatuur

PLA




60 – 110 °C

TPU




60 – 110 °C

Flex45



110°C




$T_p = 60 - 110^\circ\text{C}$

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen


Influence de l'épaisseur de couche Invloed van laagdikte

PLA




0,2 – 0,3 mm

TPU




0,3 mm

Flex45



0,2 mm




e = 0,2 – 0,3 mm

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen


Influence du débit d'alimentation Invloed van voedingssnelheid

PLA




100 %

TPU




110 – 120 %

Flex45




Ø



Peu influent / Weinig
invloedrijk

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen

Géométrie Geometrie



Q max





PLA : 0,03 – 5,0 %

TPU : 0,02 – 1,8 %

Flex45 : 0,06 – 5,2 %

Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen

Porosité Poreusheid





Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen

Porosité Poreusheid

PLA : 4 – 10 %

TPU : 5 – 32 %


Flex45 : 3 – 17 %



Influence des paramètres d'impression Invloed van printinstellingen

Porosité
Poreusheid




Flex 45



30mm/s 240°C 110°C
0,2mm 100%

$e = 0,1 \text{ mm}$

$Q = 110 \%$



20 %

7 %

1 %

Conclusion Conclusie


Possibilités d'optimisation
Optimalisatiemogelijkheden

Attention problèmes
possibles :

Let op mogelijke problemen :



Décollement du plateau
Plateauneafdeling




Souple = problème d'alimentation
Flexibel = stroomprobleem

Merci de votre attention

Dank u voor uw aandacht

Projectleider
Chef de projet



Partners
Partenaires



Geassocieerde partners
Partenaires associés

