




## BASE DATI BENI IMMOBILIARI

Collocazione del Bene Culturale		
Codice descrittivo	Ve-1-Re-B-UN-A1-V3-7	
Denominazione	Ex-confraternita di Santa Croce	
Tipologia	Immobile	
Localizzazione	via Umberto I angolo vicolo Molino Sottano, 12019 Vernante CN	
Coordinate GPS	44°14'44.2"N 7°31'59.5"E (44.245616, 7.533193)	
Natura	Puntuale	
Vocazione iniziale	Religiosa	
Vocazione attuale	Civile	
Utilizzo iniziale	Religioso	
Utilizzo attuale	Sala Polivalente	
Proprietà	Pubblica	
Protezione	ND	
Parole chiave	Ex-confraternita, Santa Croce, teatro, sala polifunzionale, sala cinematografica, Vernante.	

rmazioni sulla situazioı	ne del bene culturale
Accesso	Dalla SS20 imboccare Vicolo molino sottano; in alternativa imboccare via Umberto I a dell'abitato.
Contesto	L'ex-Confraternita si sviluppa nel centro storico di Vernante a pochi passi dalla Ch Parrocchiale, prospiciente un piccolo spiazzo che affaccia su via Vittorio Veneto.
Elementi cartografici	Dislocazione Ex-Confraternita Santa Croce – scala 1:5,000 (www.pcn.minambiente.it/viewess.m.i.)







Portfolio	
Planimetrie, alzati, elevati	ND






## Immagini storiche



Cartolina del 1940. [picclick.it]



Cartolina del 1962. [picclick.it]





## Viste attuali



Ex-Confraternita Santa Croce

Altre immagini ND

Portfolio e informazioni descrittive e storiche	
Bibliografia	a cura di Diocesi di Cuneo, <i>Parrocchia San Nicolao, Vernante – Benvenuto!</i> , edizioni Diocesi di Cuneo, 2009.
Dati d'archivio	ND
Legami internet	http://www.tautemi.it/Ex_Confraternita_Vernante.html